

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Esecuzione Immobiliare n°76/2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto unico

Documentazione fotografica costituita da n. 58 foto distribuite su n. 13 fogli.

Oderzo, 20/02/2024

Il perito stimatore
dott. ing. Augusto MORO

BENE 1 - m.n. 730 (fabbricato e area scoperta)



foto 1
vista facciata nord



foto 2
vista vs garage



foto 3
vista portico nord-ovest



foto 4
vista facciate sud-ovest



foto 5
vista facciate sud-est



foto 6
area esterna ad est



foto 7
area scoperta - lato nord-ovest





foto 29
vista su area scoperta - lato est (P1°)



foto 30
particolare balcone - lato est (P1°)



foto 35
terrazza su facciata ovest (P1°)



foto 36
porzione facciata ovest da terrazza (P1°)



BENE 2 - m.n. 792 (terreno)



foto 47
vista del terreno dall'abitazione



foto 48
ingresso al mappale



foto 49
tettoia vs sud-ovest



foto 50
edificio a pianta trapezoidale con casetta di legno



foto 52
struttura metallica rialzata (manufatto n.5)



foto 53
edificio ricovero animali



foto 54
a sx ricovero animali, a dx tettoia fatiscente



foto 55
tettoia fatiscente



foto 56
vista vs zona ovest del mappale



foto 57
area con steccato - centrale



foto 58
area con steccato - est